WRENTHAM

No. 7 (8 Sheets)

F

HEMLOCK RD.

503

502

501

500

Clayton N. Aber et ux.

Herman Hindenlang Trustee of Bay State Realty Exchange

PARCEL 27 ~ 2407 S.F.

Limit of Slope

Set Nov. 14, 1942.

Set Nov 29 1942 Reset July '79

Set Nov. 14, 1942. Reset July '79

N. 28° 57' 20" E. 48.46

STA. 20+52.41

STA. 19+55.36

N. 39° - 54' - 40" E.

695.88

Ernest B. Mayshaw et ux.

PARCEL 28 ~ 17,330 ± S.F.

SHEARS ST.

STA. 12+60.08

1077.23

R. = 800.00
Δ = 16° 10' 00"
T. = 113.62

225.73

R. = 860.00
Δ = 16° 10' 00"
T. = 122.14

242.66

Set Nov. 14, 1942. Reset July '79

Set Nov. 14, 1942. Reset Aug 78

Limit of Slope

Bank

Top

PARCEL 31 ~ 119,600 ± S.F.

G

Commonwealth of Massachusetts (Wrentham State School.)

HEMLOCK RD.

F

- 0.50 %

+ 0.60 %

+ 0.96 %

Angle Point

1.0 %

0.95 %

0.8 %

PROPOSED ℄ GRADE

Present ℄ Surface

V. C.

B.M. ~ Spike in 6" Oak. Sta. 12+65 30ft. right. Elev. = 251.24

Elev. = 200.00

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
	248.5	247.9	246.1	243.2	245.2	246.5	248.8	249.3	249.1	249.5	249.5
	247.5	247.0	246.5	246.24	246.48	246.95	247.43	247.90	248.38	248.85	249.33
	248.23	247.96	248.03	248.28	248.53	248.78	249.03	249.28	249.53	249.78	250.03
											249.58
											230.14
											249.1
											249.4
											249.78
	249.0	248.5	248.8	249.8	249.9	250.1	249.4	243.8	242.6		
	249.0	248.6	248.2	247.8	247.4	247.0	246.6	246.2	245.8		
	249.68	249.38	249.08	246.78	246.38	247.82	247.34	246.86	246.38		

297-7